А где у вас пожарный извещатель: в Жлобинском районе прошли мониторинги

30.07.2022 10:12
АВТОР: ТАТЬЯНА БОНДАРЧУК
ТЕГИ: НА ЗАЩИТЕ БЕЗОПАСНОСТИ, РОЧС ИНФОРМИРУЕТ
ПРОСМОТРОВ 63



Иллюстративное фото

В целях обеспечения пожарной безопасности Жлобинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям с 25.07.2022 по 29.07.2022 закончено проведение 1 выборочной проверки сельскохозяйственного предприятия. Проведены мониторинги состояния пожарной безопасности 12 учреждений образований.

При проведении выборочной проверки установлено следующее:

ОАО «Дворищанский» по адресу: Жлобинский район, д. Дворище, ул. Центральная, 22. Руководитель Роговцов Геннадий Анатолевич.

– работники предприятия, подлежащие обязательному обучению ПТМ (работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, работники, осуществляющие эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, лица, входящие в состав пожарной дружины, работники, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов, работники ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ, исполнители огневых работ, работники, работа по должности которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей, работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа) не обучены по программе пожарно-технического минимума;

– стенды с информацией по обеспечению пожарной безопасности имеются не на всех объектах, не обеспечено их своевременное обновление;

ПОСЛЕДНИЕ ЛУЧШИЕ

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВОПЛОТИЛА МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ

«МЕТАЛЛУРГ» — ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН БЕЛАРУСИ!

НАШИ УЛИЦЫ НОСЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ, ИЛИ ПАМЯТЬ ЖИВА, ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ

ЦЕЛЬ — РАБОТАТЬ С МЕТАЛЛОМ, ИЛИ ИМ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ!

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАМАЛЧИВАЕМ, ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

– не организовано проведение замеров температурно-влажностных показателей складов грубых кормов с помощью влагомеров (влагомер отсутствует), с погрешностью не более 1% при влажности до 18 % на стадии закладки сена;

– на МТФ №2 конструкция привязи скота не обеспечивает быстрое освобождение животных из помещений;

– замок наружной эвакуационной двери из административного здания (центральный вход) не оборудован легкооткрываемым без ключа замком (запором);

– автозаправочная станция для заправки сельскохозяйственной техники, расположенная на территории мастерских, не в полном объеме укомплектована первичными средствами пожаротушения;

– сельскохозяйственная техника, задействованная в уборке урожая (зерноуборочные комбайны), не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– постоянное место проведения огневых работ (сварочный пост) не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– трактора на дизельном топливе не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– центральный склад не в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения;

– здания МТФ №1 не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– здания МТФ №2 не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения;

– имеющаяся общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям;

– не обеспечено проведение противопожарных инструктажей с работниками согласно требований;

– на сварочном посту эксплуатируются неисправные первичные средства пожаротушения (на огнетушителе имеется поврежденный раструб);

– в помещении мехмастерской эксплуатируются неисправные первичные средства пожаротушения (огнетушитель разряжен);

– отсутствует опашка полосой шириной не менее 3 метров склада грубых кормов на территории МТФ №1;

– отсутствует пожарная аварийно-спасательная или иная приспособленная для тушения пожара техника;

– на мастерских не предусмотрено раздельное хранение баллонов с горючими газами;

– баллоны с горючими газами не оборудованы защитными колпаками и не оборудованы креплениями в месте их хранения;

– документ, составленный по результатам проверки пожарного гидранта, расположенного на территории МТФ №1, не соответствует требованиям;

– не проведена проверка по оценке готовности к применению водонапорной башни, расположенной на территории МТФ №2, с последующим составлением акта оценки готовности к применению водонапорной башни.

В отношении руководителя и должностных лиц, начат административный процесс.

При проведении мониторингов выявлены следующие нарушения законодательства в области пожарной безопасности:

ГУО «Антоновский детский сад – средняя школа Жлобинского района». Руководитель Гарцуев Эдуард Леонидович.

– в здании детского сада отсутствует система автоматической пожарной сигнализации;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность и членов пожарной дружины по программам пожарно-технического минимума;

– замок двери эвакуационного выхода из здания школы (основная лестничная клетка) не оборудован легкооткрываемым (без ключа) замком или запором;

– планы эвакуации людей при пожаре из здания школы выполнены не в соответствии с требованиями;

– под маршем запасной лестничной клеткой расположены горючие материалы (теннисный стол);

– замок двери спортивного зала школы не оборудован легкооткрываемым (без ключа) замком или запором;

– в здании детского сада хранение хозяйственного инвентаря осуществляется не в складских помещениях (хранение осуществляется в помещении теплоузла);

– план эвакуации людей при пожаре из здания детского сада выполнен не в соответствии с требованиями;

– не проведено техническое обслуживание с продлением гарантийного срока хранения самоспасателя «ШАНС-Е» фильтрующего типа (истекает в июле 2022 года).

УО «Майская базовая школа Жлобинского района». Руководитель Журавлёва Светлана ановна.

бщеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

лан эвакуации людей при пожаре на первом и втором этаже здания школы не ответствует требованиям;

аботники, входящие в состав пожарной дружины и работник ответственный за пожарную езопасность не обучены по программе пожарно-технического минимума;

аботники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, члены ожарной дружины, не в полном объеме обеспечены самоспасателями фильтрующего типа;

-здание школы не в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями;

– под маршами двух лестничных клеток в здании школы складируются горючие материалы (хозяйственный инвентарь);

– открывание дверей на втором этаже, ведущие в лестничную клетку, осуществляется не по направлению эвакуации.

ГУО «Бобовская средняя школа Жлобинского района». Руководитель Зевако Антонина Васильевна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям (устранено в ходе мониторинга);

– план эвакуации людей при пожаре на первом и втором этаже здания школы не соответствует требованиям (устранено в ходе мониторинга);

– установлена металлическая решетка, на запасном эвакуационном выходе из помещения столовой, закрывающаяся на навесной замок (устранено в ходе мониторинга);

– хранение мебели, инвентаря, стендов и другого имущества осуществляется не в складских помещениях (хранение осуществляется в коридоре цокольного этажа) (устранено в ходе мониторинга);

-работники, входящие в состав пожарной дружины и работник ответственный за пожарную безопасность не обучены по программе пожарно-технического минимума (устранено в ходе мониторинга);

-в здании школы имеются неисправные первичные средства пожаротушения (в коридорах, актовом зале и библиотеке);

– открывание дверей на втором этаже, ведущие в лестничную клетку №2, осуществляется не по направлению эвакуации;

– загромождён эвакуационный путь лавочками в лестничном марше возле входа в помещение спортзала, которые уменьшают минимальную эвакуационную ширину;

– отделка стен в коридоре на 1-м этаже возле входа в помещение спортзала, выполнена из горючих материалов;

– не проведено техническое обслуживание с продлением гарантийного срока хранения самоспасателя «ШАНС-Е» фильтрующего типа (истекло в июле 2022 года).

ГУО «Бобовский ясли-сад». Руководитель Речицкая Ирина Михайловна.

– не проведены эксплуатационные испытания наружной вертикальной пожарной лестницы;

– отсутствуют легкооткрывающийся без ключа замок (запор) на наружных эвакуационных дверях, ведущая из коридора в пищеблоке;

– план эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям;

– работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, члены пожарной дружины, не в полном объеме обеспечены самоспасателями фильтрующего типа.

ГУО «Кировская средняя школа Жлобинского района». Руководитель Ловецкий Александр Леонидович.

– в здании школы отсутствуют первичные средства пожаротушения;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– план эвакуации людей при пожаре на втором этаже здания школы не соответствует требованиям;

– отсутствует легкооткрывающийся без ключа замок (запор) на наружной эвакуационной двери, ведущий из кабинета технического труда (каб. 1-12);

– отсутствует легкооткрывающийся без ключа замок (запор) на эвакуационной двери, ведущей из помещения столовой в коридор;

– отсутствуют легкооткрывающиеся без ключей замков (запоров) на двух наружных эвакуационных дверях, ведущие из подвальных;

– установлена металлическая решетка, на запасном эвакуационном выходе из помещения столовой, закрывающаяся на навесной замок;

-работники, входящие в состав пожарной дружины и работник ответственный за пожарную безопасность не обучены по программе пожарно-технического минимума;

– хранение мебели, инвентаря, стендов и другого имущества осуществляется не в складских помещениях (хранение осуществляется в помещении старого спортзала, в кабинетах и подвальных помещениях);

– не проведено техническое обслуживание с продлением гарантийного срока хранения самоспасателя «ШАНС-Е» фильтрующего типа (истекло в январе 2022 года).

ГУО «Кировского ясли-сад». Руководитель Степанцова Тамара Владимировна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

-работник (Сидоренко В.М.), входящий в состав пожарной дружины, не обучен по программе пожарно-технического минимума (имеется талон ПТМ на гражданина Сидоренко М.В. от 30.07.2021);

– отсутствуют легкооткрывающиеся без ключа замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, ведущая из помещения пищеблока;

– не проведено техническое обслуживание с продлением гарантийного срока хранения самоспасателя «ШАНС-Е» фильтрующего типа (истекает в июле 2022 года);

– хранение мебели, инвентаря, стендов и другого имущества осуществляется не в складских помещениях (хранение осуществляется в помещениях душевых и санузлах);

– ковры, ковровые покрытия (дорожки) на путях эвакуации (в коридорах) не прикреплены к полу;

– план эвакуации людей при пожаре на втором этаже здания детского сада не соответствует требованиям;

– в здании ясли-сада отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.

ГУО «Старороднянский детский сад – средняя школа Жлобинского района». Руководитель Боленкова Наталья Фёдоровна.

– коридор 3-го этажа здания школы загромождён мебелью (партами), уменьшающими минимальную эвакуационную ширину;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– в приказе ГУО №188 от 31.08.2021 «О назначении ответственных за противопожарную безопасность» используются ссылки на не действующие технические нормативные правовые акты (ППБ 01-2014);

– планы эвакуации людей при пожаре на 3-м этаже здания школы выполнены не в соответствии с требованиями;

– планы эвакуации людей при пожаре из здания детского сада выполнены не в соответствии с требованиями;

– пожарный кран (ПК-3) в здании школы не укомплектован пожарным рукавом;

– эвакуационный путь (запасная лестница) не обозначен указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

– замок двери актового зала-столовой школы не оборудован легкооткрываемым (без ключа) замком или запором;

– замок двери эвакуационного выхода из здания детского сада (1-я группа) не оборудован легкооткрываемыми (без ключа) замком или запором.

ГУО «Пиревичская средняя школа Жлобинского района». Руководитель Белькович Инна Алексеевна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– не проведены (не предоставлены акты) тренировочные занятия по эвакуации людей из здания школы при пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности;

– 3-й этаж здания школы не укомплектован первичными средствами пожаротушения;

– открывание дверей столовой осуществляется не по направлению эвакуации;

– выход из актового зала загромождён мебелью (партами);

– замок двери актового зала не оборудован легкооткрываемым (без ключа) замком или запором;

– замок двери эвакуационного выхода из здания школы (возле спортивного зала) не оборудован легкооткрываемыми (без ключа) замком или запором.

ГУО «Пиревичский ясли-сад». Руководитель Богатова Наталья Ивановна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям (устранено в ходе мониторинга);

– система автоматической пожарной сигнализации находится в не работоспособном состоянии;

– хранение продуктов питания осуществляется не в складских помещениях (хранение осуществляется в помещении теплоузла);

– планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями;

– не в полном объеме обозначены ручные пожарные извещатели, в соответствии с требованиями.

ГУО «Ясли-сад №32 г.Жлобина». Руководитель Силкова Наталья Викторовна.

– в актовом зале учреждения имеется неисправный огнетушитель ОП-4 (инвентарный №2), в котором отсутствует давление;

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– вентили в пожарных кранах №1, №2 не закреплены к клапану пожарного крана, чем не обеспечивается постоянная готовность к их применению;

– жалюзи, устроенные на всех выходах из групповых помещений на лестницы 3 типа, препятствуют безопасной эвакуации;

– на наружных эвакуационных дверях ведущих из групповых помещений на лестницы 3 типа, а также наружных эвакуационных дверях, в том числе и двери в тамбуре, на выходах №2 и №4 отсутствуют легкооткрывающиеся без ключа замки (запоры);

– помещение тамбура запасного наружного эвакуационного выхода эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией. В указанном помещении хранятся емкости с краской ПФ-115 (устранено в ходе проведения мониторинга).

ГУО «Ясли-сад №33 г. Жлобина». Руководитель Довнар Инна Владимировна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– жалюзи, устроенные на выходах из групповых помещений на лестницы 3 типа, препятствуют безопасной эвакуации;

– отсутствуют легкооткрывающиеся без ключа замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, ведущих из групповых помещений на лестницы 3 типа;

– не в полном объеме обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре;

– наружный эвакуационный выход, расположенный в тамбуре медицинского блока учреждения, обшит листом ДВП в несоответствие с проектной документацией;

– тамбур запасного наружного эвакуационного выхода медицинского блока эксплуатируется как помещение «прачечной» в несоответствие с проектной документацией, п. 9 ОТПБ;

– в тамбуре наружного запасного выхода №3, а также в помещении бассейна хранится мебель, картонные коробки и другое имущество;

– отсутствуют легкооткрывающиеся без ключа замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, ведущих из помещения бассейна, а также наружных эвакуационных дверей тамбуров запасных выходов №2, №3 (устранено в ходе проведения мониторинга);

– не обеспечена постоянная готовность к применению пожарного крана №4 (захламлен) (устранено в ходе проведения мониторинга).

ГУО «Ясли-сад №34 г. Жлобина». Руководитель Кишкурно Валерия Станиславовна.

– общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям;

– жалюзи, устроенные на выходах из групповых помещений на лестницы 3 типа, за исключением помещения группы №2, препятствуют безопасной эвакуации;

– отсутствуют легкооткрывающиеся без ключа замки (запоры) на наружных эвакуационных дверях, ведущих из помещения физкультурного зала, а также наружных эвакуационных дверях тамбура, расположенного напротив помещения группы №4;

– не в полном объеме обеспечены самоспасателями работники, являющиеся членами пожарной дружины, а также работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре;

– наружный эвакуационный выход, расположенный в тамбуре медицинского блока учреждения заделан перегородкой в несоответствие с проектной документацией;

– не испытаны две наружные вертикальные пожарные лестницы, п. 3.1 ОТПБ;

– в тамбуре наружного запасного выхода №3 хранится мебель, картонные коробки и другое имущество.

Руководителям объектов вручены рекомендации по устранению нарушений правил пожарной безопасности.

Татьяна Бондарчук

gazet.oiir@bmz.gomel.by

ВСЕ ЗАПИСИ АВТОРА: **ТАТЬЯНА БОНДАРЧУК**

Возможно, вас заинтересует:

Берегите детей …летом

Большинство аварий можно было избежать…

Студентам – о безопасности!

Мы в социальных сетях

Copyright © 2020 **Газета "Металлург"** . Перепечатка и цитирование материалов разрешены только при условии ссылки на сайт.

Version for visually impairedВерсия для слабовидящих